


## 工程驗收照片

客戶名稱	龍祥照護事業園區
工程名稱	115 年度上半年申報缺失改善 (室內)
工程地點	桃園市龍潭區高楊南路 97-1 號
施工日期	115 年 5 月 21 日

### 滅火器 6 具過期 (更換新藥劑)

滅火器 6 具過期



滅火器 6 具過期



更換藥劑後



更換藥劑後定位



## 工程驗收照片

客戶名稱	龍祥照護事業園區
工程名稱	115 年度上半年申報缺失改善 (室內)
工程地點	桃園市龍潭區高楊南路 97-1 號
施工日期	115 年 5 月 21 日

探測器更新	
探測器更新前 (三樓宿舍)	探測器更新後 (三樓宿舍)
	
探測器更新前 (長照旁宿舍)	探測器更新後 (長照旁宿舍)
	

## 工程驗收照片

客戶名稱	龍祥照護事業園區
工程名稱	115 年度上半年申報缺失改善 (室內)
工程地點	桃園市龍潭區高楊南路 97-1 號
施工日期	115 年 5 月 21 日

方向燈結線絕緣層劣化/脆化	
施工前	施工後
	
施工前	施工後
	





## 工程驗收照片

客戶名稱	龍祥照護事業園區
工程名稱	115 年度上半年申報缺失改善 (室內)
工程地點	桃園市龍潭區高楊南路 97-1 號
施工日期	115 年 5 月 21 日

方向燈更新	
施工前 (A 棟廚房前)	施工後 (A 棟廚房前)
	
施工前 (A 棟二樓)	施工後 (A 棟二樓)
	





## 工程驗收照片

客戶名稱	龍祥照護事業園區
工程名稱	語音誤報查修(4/21)
工程地點	桃園市龍潭區高楊南路 97-1 號
施工日期	115 年 4 月 21 日

語音誤報查修(4/21)	
(A棟2樓)出口燈語音誤報	內部結線斷線
	
重新結線	完工後
	

## 工程驗收照片

客戶名稱	龍祥照護事業園區
工程名稱	消防泵浦呼水箱破損漏水
工程地點	桃園市龍潭區高楊南路 97-1 號
施工日期	115 年 5 月 21 日

消防泵浦呼水箱破損漏水	
施工前 (箱體破損)	施工前 (箱體破損)
	
施工中	施工中
	

## 工程驗收照片

客戶名稱	龍祥照護事業園區
工程名稱	消防泵浦呼水箱破損漏水
工程地點	桃園市龍潭區高楊南路 97-1 號
施工日期	115 年 5 月 21 日

消防泵浦呼水箱破損漏水	
施工中 (新呼水箱)	施工中 (舊呼水箱)
	
施工中	施工中
	

## 工程驗收照片

客戶名稱	龍祥照護事業園區
工程名稱	消防泵浦呼水箱破損漏水
工程地點	桃園市龍潭區高楊南路 97-1 號
施工日期	115 年 5 月 21 日

